

ABSTRAK

Deskripsi Lokasi Banjir di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2013

Oleh:

Iis Kurniati

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dimana saja lokasi terjadinya banjir di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2013, (2) mendeskripsikan kemiringan lereng di lokasi terjadinya banjir, (3) mendeskripsikan penggunaan lahan di lokasi terjadinya banjir, (4) mendeskripsikan jenis tanah di lokasi terjadinya banjir, (5) mendeskripsikan penyebab terjadinya banjir.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif analitik.

Kesimpulan penelitian adalah (1) lokasi terjadinya banjir di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung selama tahun 2011-2013 yaitu di Kelurahan Durian Payung, Kelurahan Pasir Gintung, Kelurahan Kaliawi, Kelurahan Kelapa Tiga dan Kelurahan Gotong Royong, (2) kemiringan lereng lokasi terjadinya banjir yaitu daerah yang terletak pada kategori kemiringan lereng 0-8% (wilayah datar), (3) Penggunaan lahan lokasi terjadinya banjir adalah wilayah yang didominasi oleh kawasan pemukiman serta perdagangan dan jasa, (4) jenis tanah lokasi terjadinya banjir adalah tanah jenis latosol, (5) penyebab utama terjadinya banjir yaitu perubahan tata guna lahan.

Kata kunci: banjir, kecamatan tanjung karang pusat, lokasi