

DAFTAR NOTASI

ω	= Kadar Air
γ	= Berat Volume
γ_d	= Berat Volume Kering
ρ_{air}	= Massa Jenis Air
e	= Angka Pori
n	= Prositas
S	= Derajat Kejenuhan
$\emptyset$	= Diameter
P	= Beban
L	= Luas
CL	= Clay
G_s	= Berat Jenis
LL	= Batas Cair
PI	= Indeks Plastisitas
PL	= Batas Plastis
q	= Persentase Berat Tanah yang Lolos Saringan
V	= Volume
V_s	= Volume Butiran Padat

V_v	= Volume Pori
V_w	= Volume Air dalam Pori
V_a	= Volume Udara dalam Pori
W	= Berat
W_k	= Berat Sampel Kering
W_b	= Berat Sampel Setelah Direndam
W_w	= Berat Air
W_c	= Berat <i>Container</i>
W_{cs}	= Berat <i>Container</i> + Sampel Tanah Sebelum dioven
W_{ds}	= Berat <i>Container</i> + Sampel Tanah Setelah dioven
W_n	= Kadar Air Pada Ketukan ke-n
W_1	= Berat <i>Picnometer</i> + Tanah Basah
W_2	= Berat <i>Picnometer</i> + Tanah Kering
W_3	= Berat <i>Picnometer</i> + Tanah Kering + Air
W_4	= Berat <i>Picnometer</i> + Air
W_{ci}	= Berat Saringan
W_{bi}	= Berat Saringan + Tanah Tertahan
W_{ai}	= Berat Tanah Tertahan
W_{wb}	= Penambahan Air