

## DAFTAR NOTASI

$\gamma$	= Berat Volume
$\gamma_d$	= Berat Volume Kering
$\gamma_u$	= Berat Volume Maksimum
$\omega$	= Kadar Air
Gs	= Berat Jenis
LL	= Batas Cair
PI	= Indeks Plastisitas
PL	= Batas Plastis
q	= Persentase Berat Tanah yang Lolos Saringan
Wai	= Berat Tanah Tertahan
Wbi	= Berat Saringan + Tanah Tertahan
Wc	= Berat <i>Container</i>
Wci	= Berat Saringan
Wcs	= Berat <i>Container</i> + Sampel Tanah Sebelum dioven
Wds	= Berat <i>Container</i> + Sampel Tanah Setelah dioven
Wm	= Berat <i>Mold</i>
Wms	= Berat <i>Mold</i> + Sampel
W <sub>n</sub>	= Kadar Air Pada Ketukan ke-n
Ws	= Berat Sampel

$W_w$  = Berat Air

$W_1$  = Berat *Picnometer*

$W_2$  = Berat *Picnometer* + Tanah Kering

$W_3$  = Berat *Picnometer* + Tanah Kering + Air

$W_4$  = Berat *Picnometer* + Air