

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	4
C. Manfaat .....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Data Perkebunan Sawit .....	6
B. Tandan Kosong Sawit (TKS) .....	7
1. Selulosa .....	8
2. Hemiselulosa .....	9
3. Lignin .....	11
C. Pemanfaatan TKS .....	12
D. Furfural .....	13
1. Konsentrasi Katalisator .....	14
2. Suhu Reaksi .....	15
3. Waktu Reaksi .....	15
4. Kecepatan Pengadukan .....	15
5. Pengaruh Ukuran Sampel .....	16
E. Delignifikasi .....	16
F. Hidrolisis Asam .....	18
G. Refluks .....	19
H. Distilasi .....	19
I. Spektrofotometri .....	20
1. Spektrofotometri UV-Vis .....	20
2. Spektrofotometri IR .....	21
J. Kromatografi Gas dan Spektroskopi Massa (GC-MS) .....	23
K. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>III. METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	27
B. Alat dan Bahan Penelitian .....	27
C. Prosedur Kerja .....	28
1. Preparasi Sampel .....	28
2. Proses Delignifikasi Sampel .....	28

3.	Uji Kualitatif pada Lindi.....	29
4.	Uji Kuantitatif pada TKS Terdelignifikasi .....	30
5.	Hidrolisis Asam Menggunakan H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> .....	31
6.	Pemurnian <i>Crude</i> Furfural.....	32
7.	Pemisahan Kloroform-Furfural .....	33
8.	Analisis Furfural .....	33
<b>IV.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Proses Preparasi Sampel .....	35
B.	Proses Delignifikasi .....	36
C.	Uji Kuantitatif pada Lindi Hasil Delignifikasi.....	40
D.	Uji Kuantitatif pada TKS Terdelignifikasi .....	41
E.	Hidrolisis TKS dengan Asam Sulfat dan Uji Kuantitatif Furfural .....	43
1.	Penggunaan TKS Terdelignifikasi.....	44
2.	Optimalisasi Suhu Hidrolisis .....	45
3.	Optimalisasi Waktu Hidrolisis.....	45
4.	Optimalisasi Konsentrasi Asam Sulfat .....	46
F.	Uji Kualitatif Furfural .....	47
<b>V.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A.	Simpulan .....	55
B.	Saran .....	56
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	57
	<b>LAMPIRAN</b>	